

Bane NOR Transport

23.01.2023

ETCS utrustet trekkraftkjøretøy på Nordlandsbanen strekningen Eiterstraum - Bodø

For trekkraftkjøretøy utrustet med ETCS som skal framføres på strekningen Eiterstraum -Bodø, skal ombordutrustning isoleres.

Årsak: Trekkraftkjøretøyet kan få nødbrems i tunell på grunn av at systemet ikke oppfatter riktig posisjon og kjøreretning.

ETCS ombordutrustning skal testes ved oppstart slik at normale prosedyrer for UKS på kjøretøyet gjennomføres før isolering foretas.

TU sirkulære 13-2022 og 01-2023 oppheves.

Ved spørsmål kontakt:

DROPS: 916 05 555 eller drops@banenor.no

Rune André Eriksen

Avdelingsdirektør
Transport