

Bane NOR Transport

18.04.2024

Feil ved test av ATC/ETCS ombordutrustning for trekkraftkjøretøy som kjører på Bane NOR sin godkjenning – kompenserende tiltak:

Bane NOR har oppdaget utfordringer med å få gjennomført driftsbrems test (ATC2-test) på trekkraftkjøretøy som har fått montert ETCS utstyr, spesielt ved framføring av lengere tog.

Inntil denne utfordringen er løst gjelder følgende kompenserende tiltak:

- Dersom det er behov for at hovedledningen må stenges i forbindelse med gjennomføring av ATC2-test gjelder bestemmelsene for gjennomslagsprøve og Bane NOR Drops skal kontaktes.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at EVC-test gjøres automatisk og fører trenger normalt ikke å foreta EVC-test manuelt samtidig som ATC/ETCS test utføres.

Spørsmål kan rettes til Drops: drops@banenor.no eller tlf. 91605555

Rune André Eriksen
Avdelingsdirektør
Transport